

## Release Notes para la versión 3.8 del software DAVANView Lite

Este documento describe las mejoras y correcciones implementadas en la versión 3.8 del software DAVANView Lite para gestión local vía serie de la familia de conversores de interfaz CONTRIX de DAVANTEL.

### Modificaciones

- En la ventana de Alarmas del conversor de interfaz, se puede acceder a las 15 alarmas actuales frente a las 11 alarmas de versiones anteriores. Nótese que no todas las alarmas pueden estar disponibles en los equipos dependiendo de la versión de firmware de los mismos. En caso de duda consultar con el Dpto. de Soporte de DAVANTEL en [support@davantel.com](mailto:support@davantel.com)
- Es posible seleccionar del puerto COM1 al puerto COM20. Esto permite, por ejemplo, acceder a un equipo o un subbastidor de forma remota a través de una red TCP/IP usando un servidor de terminal y un software de redirección de puertos COM virtuales que normalmente se mapean en puertos superiores a los puertos físicos del PC o aquellos creados por otros dispositivos (módems, teléfonos móviles, dispositivos Bluetooth, etc.)
- La ventana de arranque ya no muestra las trazas del programa

### Automatización en el arranque

Por defecto, el programa se instala con dos accesos directos, uno al COM1 y otro al COM2. En caso de querer automatizar una sesión a un puerto superior basta crear un acceso directo al archivo **davanview\_lite.bat** en el directorio de instalación del programa y a continuación introducir el parámetro **COM=COMx** donde x es el puerto seleccionado.

